

91-3W

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

DANUBIO PARQUE

TUMBO 220 EN

INFORMES DE SUELOS PARA

ALIMENTACIÓN DE LAS TORRES

DE TRANSMISIÓN

ENERO 1971

SISTEMA DE TRANSMISION DANUBIO - PANCE -  
YUMBO (220 Kv)

INFORME No. 71-3

Vol. I

INFORME DE SUELOS PARA CIMENTACION DE  
LAS TORRES DE TRANSMISION

Cali enero de 1971

## INDICE

### I. INTRODUCCION

### II. EXPLORACIONES DE CAMPO - MUESTREO

### III. DESCRIPCION GEOLOGICA DE LA ZONA

- a) Danubio-Quebrada Aguacatal
- b) Quebrada Aguacatal-Subestación Pance
- c) Quebrada Aguacatal-Subestación Yumbo

### IV. ENSAYOS DE LABORATORIO

### V. RESULTADOS

- a) Ensayos de Laboratorio
  - 1-a) Densidad Media
  - 2-a) Capacidad Portante
- b) Formación Geológica.

### VI. RECOMENDACIONES

### VII. ANEXOS

Gráfico de correlación golpes cuchara standard y punzón.

Tabla No. 1 - RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

Tabla No. 2 - RECOMENDACIONES DE CAPACIDAD PORTANTE

## I. - INTRODUCCION

---

Con el objeto de analizar el subsuelo para cimentación de las torres del sistema de transmisión Danubio - Pance - Yumbo (220 Kv) se programó un estudio de suelos e inspección geológica de los sitios donde se ubicarán las torres.

En los sitios correspondientes a la ubicación de cada una de las torres se hizo una perforación, se efectuaron diferentes ensayos de acuerdo a las características del terreno y se tomaron muestras para posteriores ensayos de laboratorio.

## II. - EXPLORACIONES DE CAMPO

---

### Muestreo

---

- a. Todas las perforaciones fueron ejecutadas con un barreno de 6" (15.24 cm.) de diámetro, accionado con un motor de gasolina de 4 H.P.; la profundidad de cada perforación fué de 3.00 m. aproximadamente, tomando muestras alteradas cada 1.50 m. ó cada vez que se presentaba un cambio en la estratificación.
- b. En suelos cohesivos se tomaron muestras inalteradas con tubo shelby a una profundidad promedia de 2.50 m.; estas muestras fueron utilizadas para el ensayo de compresión inconfinada. A una profundidad de 3.00 m., aproximadamente, se efectuaron ensayos de corte con veleta de torsión. Los valores de resistencia a la torsión se correlacionaron con los de compresión inconfinada.

Las veletas utilizadas tenían las siguientes dimensiones:

$$h = 2-5/8" \text{ (6.6 cm.)} \quad y \quad D = 4-3/4" \text{ (12.0 cm.)}$$

$$h = 1-5/8" \text{ (4.1 cm.)} \quad y \quad D = 3-9/16" \text{ (9.0 cm.)}$$

respectivamente.

- c. En suelos no cohesivos se efectuaron ensayos de penetración utilizando un martillo de 70 lbs. con 30" (76.26 cm.) de carrera y un punzón; periódicamente se realizaron ensayos de penetración "standard" empleando un martillo de 140 lb. con carrera idéntica a la del anterior y cuchara normal. Se dibujó un gráfico correlacionando el número de golpes del punzón por pie con el número de golpes de cuchara normal por pie para un rango comprendido entre 3 y 17 golpes de cuchara normal, por cuanto se encontró que la mayor parte de los resultados obtenidos pertenecen a dicho rango (Gráfico No. 1/1).

### III. - DESCRIPCION GEOLOGICA DE LA ZONA

---

El estudio geológico de la zona se dividió en tres tramos así :

- a. El Danubio - Quebrada Aguacatal.
- b. Quebrada Aguacatal - Subestación Pance.
- c. Quebrada Aguacatal - Subestación Yumbo.

#### a. El Danubio - Quebrada Aguacatal

Este primer tramo corresponde a los sitios en los cuales se hallan ubicadas las torres No. 1 a la No. 72, teniendo esta zona diferentes orígenes de formación, así como diversos aspectos litológicos que se pueden resumir en la siguiente forma :

- 1-a) Del barreno No. 1 hasta el No. 4 se encontró diorita meteorizada a intensamente meteorizada.
- 2-a) Del barreno No. 5 al No. 23 presenta una alternancia de esquistos silíceos y verdes a excepción de los barrenos Nos. 15, 16 y 17 donde se observa una intrusión de diabasa meteorizada.
- 3-a) Del barreno No. 24 al No. 66 se encuentran suelos limosos con arena producto de la descomposición de la diabasa (suelos lateríticos). En los sitios de las torres No. 66 al No. 72 la diabasa aflora estando meteorizada.

b.

Quebrada Aguacatal - Subestación Pance

Este segundo tramo está comprendido entre los barrenos No. 72 al No. 96, presentando al igual que el anterior, diferentes orígenes de formación y diversos aspectos litológicos que se pueden resumir así :

- 1-b) En la zona donde están localizados los barrenos No. 72 al 86, se observa roca ígnea extrusiva (dolerita ó diabasa) con diferentes grados de meteorización.
- 2-b) De los barrenos No. 87 al No. 94 se presenta alternancia de suelos limosos amarillentos y rojizos, plásticos con areniscas de grano fino a medio (formación Popayán) intercalados con algunos mantos carbonosos, los cuales se hallan en proceso de explotación.
- 3-b) En los barrenos No. 95 y 96 el suelo está constituido por material meteorizado, identificado como "derubios de ladera" constituidos por arcillas y limos con presencia de cantos de diabasa y arenisca.

c.

Quebrada Aguacatal - Subestación Yumbo

Este último tramo involucra la zona comprendida entre los sitios correspondientes a las torres No. 72, 97 hasta el No. 122 teniendo las siguientes características :

- 1-c) Los sitios correspondientes a las torres No. 72, 97, 98, 99, 100, 101, 102, se hallan sobre roca ígnea extrusiva (dolerita ó diabasa) meteorizada.
- 2-c) La zona comprendida entre los barrenos No. 103 al 109 presenta una alternancia de bancos limosos amarillentos y areniscas de grano fino y medio, meteorizados, con algunas capas carbonosas, las cuales están en proceso de explotación.
- 3-c) En los sitios correspondientes a las torres No. 110 a 120, se presenta roca ígnea extrusiva (diabasa) meteorizada en diferentes grados; los barrenos Nos. 121 y 122 se hallan sobre subproductos de la misma roca.

En el dibujo No. 413-E-27-01 y 02, se localizan los diferentes contactos de la zona arriba descrita lo mismo que la ubicación de los barrenos realizados.

#### IV. - ENSAYOS DE LABORATORIO

---

Las muestras alteradas se sometieron a ensayos de humedad, límites de Atterberg y en algunos casos granulometría, para poder clasificarlos según el sistema unificado. A las materias inalterables se les determinó su densidad natural y se les hizo el ensayo de compresión inconfinada.

Aquellas muestras que por su apariencia y consistencia eran similares a otras ya clasificadas, se les dió idéntica denominación.

Los correspondientes registros gráficos (Dibujos Nos. 413E-27-03, 04, 05, 06, 07, 08) y la tabla que contiene un resumen de las características de los suelos, se anexa al presente informe (Tabla No. 1).

#### V. - RESULTADOS

---

La estabilidad de cada una de las torres se analizó bajo dos aspectos :

- a. Los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio.
- b. La formación geológica de la zona correspondiente a la ubicación de cada una de las torres.

De los ensayos de laboratorio se determinó el valor de densidad natural media y la capacidad portante de los suelos así :

##### 1-a) Densidad Media

A las 38 muestras (inalteradas) tomadas con tubo shelby se les determinó la densidad natural y se hizo un estudio estadístico, encontrándose un coeficiente de variación de 6.25%. Se estimó que este coeficiente era bajo y se consideró adecuado

tomar como valor de densidad natural media, el promedio aritmético de los valores obtenidos equivalentemente a 107.58 lb/pie<sup>3</sup> (1723.26 kg/m<sup>3</sup>) para el cálculo de las zapatas.

2-a) Capacidad Portante

Los valores de capacidad portante han sido determinados de la siguiente forma :

- 2-a-1) Para suelos cohesivos a los cuales se les efectuaron ensayos de compresión inconfinada y/o ensayos de veleta se ha recomendado un valor de capacidad portante admisible de acuerdo con la fórmula :

$$q_{ad} = \frac{3.2 \times q_u}{2} \quad (1)$$

que se correlacionó con los parámetros de SKEMPTON (2), para una relación de profundidad a ancho de zapata de 0.8, tomando como factor de seguridad un valor de 2 como mínimo, por cuanto para este tipo de estructuras, las condiciones de carga máxima son infrecuentes.

- 2-a-2) Para suelos no cohesivos en que se realizaron ensayos de penetración standard, se determinó de acuerdo al número de golpes por pie la resistencia a la penetración que presentan los suelos y se utilizaron para correlacionarlos con valores de compresión inconfinada.
- 2-a-3) En aquellos sitios donde se encuentra roca (diabasa ó diorita meteorizada) se ha recomendado un valor de capacidad portante de 5 Kg/cm<sup>2</sup>, que puede modificarse en valores comprendidos entre 5 y 8 Kg/cm<sup>2</sup>, según el criterio de diseño.

- b. Por su formación geológica, no presentan aspectos estructurales que puedan afectar la estabilidad de las torres a excepción de los sitios correspondientes a las torres No. 1, 2, 55, 64 y 114 que presentan problemas ocasionados por la ubicación de las mismas, que a continuación se enumeran :

- 1-b) El sitio de la torre Nº 1, se localizó en un área que presenta fallas de tensión (grietas hasta de 30 cms) ocasionada por las excavaciones realizadas en la construcción de la carretera de acceso a casa de máquinas, que está localizada en un nivel inferior en relación con el sitio previsto de la torre.
- 2-b) El sitio de la torre Nº 2, se localizó en el borde de una terraza que se formó con materiales sueltos, compactados con bulldozer, producto de las excavaciones realizadas en la construcción de la carretera Danubio-Yatacué; presenta un talud bastante pronunciado al borde de la terraza.
- 3-b) El sitio de la torre Nº 55 se localizó en un talud bastante pronunciado y muy cerca de la carretera que conduce a Tocotá.
- 4-b) El sitio de la torre Nº 64, se localizó en un talud bastante pronunciado y sobre material semicompactado, producto de las excavaciones realizadas en la construcción de la carretera a Buenaventura.
- 5-b) El sitio de la torre Nº 114 se localizó al borde de la carretera, ocasionando posible problema para el tránsito de vehículos.

- 
- (1) Journal of the power division march, 1969  
Analysis and design of tower foundation by Richard L.  
Wiggins.
- (2) Foundation design - By Wayne C. Teng. Secc 6-5 p.p. 121.

## VI. - RECOMENDACIONES

---

Para aquellos suelos en que se creyó prudente aumentar el factor de seguridad, se hizo en valores que no afecten el diseño económico de la cimentación tomándose como valor máximo de capacidad portante 3 Kg/cm<sup>2</sup>.

En suelos rocosos (diorita y diabasa) se recomienda un valor de 5 Kg/cm<sup>2</sup> pudiendo variar dicho valor en un rango de 5 a 8 Kg/cm<sup>2</sup>, según el criterio de diseño. Todas las recomendaciones sobre fatiga admisible de diseño y otras propiedades de los suelos, se incluyen en la tabla Nº 2 anexa.

La mayor parte de los suelos se consideran aptos para su utilización como material de relleno en las correspondientes zapatas si el grado de compactación es por lo menos del 95% del Proctor Standard.

Para aquellas torres que presentan problemas de ubicación según lo enunciado en el aparte anterior, se recomienda para la etapa de su construcción lo siguiente :

Para la torre Nº 1, la presencia de grietas de tensión en los sitios próximos a la localización de la torre requiere el estudio de una nueva relocalización. Como ha de transcurrir un período largo entre la entrega de este informe y la construcción de las torres, podrá observarse durante este período, el comportamiento de la colina en caso de que resulte más ventajoso económicamente dejar la torre en la posición inicialmente escogida.


Para la torre Nº 2, ésta deberá ubicarse, si ello es posible, en unos 15 metros antes del sitio previsto con respecto a la línea de trazo, además, se deberá revisar el grado de compactación de la plataforma una vez hecha la excavación, que deberá tener por lo menos el 95% del Proctor Standard.

Para la torre Nº 55, se recomienda una relocalización, ya sea desplazándola unos 30 metros adelante ó atrás del sitio previsto respecto a la línea de trazo.

Para la torre N° 64 se recomienda revisar el grado de compactación de la plataforma, una vez realizada la excavación, que deberá ser por lo menos del 95% del Proctor Standard, o bien mover su posición unos 30 metros atrás del sitio previsto, respecto a la línea de trazo.

Para la torre N° 114, se recomienda si ello es posible, ubicarla unos 20 metros adelante del sitio previsto con respecto a la línea de trazo, quedando así localizada a prudente distancia de la carretera.

gdel.



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA

LINEA DE TRANSMISION  
DANUBIO - PANCE - YUMBO (220KV)  
CORRELACION GOLPES CUCHARA  
ESTANDAR Y PUNZON

FECHA	PRESENTADO	APROB.	APROB CVC	GRAF.
Nov - 1970				1

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veteta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal	
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie
1	B-1	0 - 1.80	SM	NL	NP	--							
2	B-2	0 - 3.10	SM	NL	NP	--						2.50	2
3	B-3	0 - 1.00	ML SM	43.4 NL	36.4 NP	7.0 --						2.50	5
4	B-4	0 - 1.80		30.0	25.9	4.1							
5	B-5	0 - 0.60		NL	NP	--							
6	B-6	0 - 2.85	SM-ML	NL	NP	--						2.25	10
7	B-7	0 - 3.10	SM	NL	NP	--						2.50	3
8	B-8	0 - 1.50	ML	26.9	25.9	1.0							





RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Véleta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal	
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie
22	B-22	0.00-1.80 1.80-3.46	MH ML	56.6 48.8	41.3 36.7	15.3 12.1				.		2.50	8
23	B-23	0.00-3.10	MH	52.4	38.1	14.3				.		2.50	4
24	B-24	0.00-1.60 1.60-1.90 1.90-2.80	ML MH ML	48.5 57.0 48.5	30.0 37.5 28.4	18.5 19.5 20.1						2.80	6
25	B-25	0.00-1.10 1.10-3.10											
26	B-26	0.00-1.60 1.60-3.10	MH MH	56.4 53.5	45.1 40.4	11.3 13.1						2.50	3
27	B-27	0.00-1.80 1.80-3.10	MH SM-MH	57.0 53.5	37.5 40.4	19.5 13.1						2.50	5
28	B-28	0.00-3.10	MH	53.2	42.7	10.5						2.50	8
29	B-29	0.00-3.10	ML	47.3	40.0	7.3						2.50	8
30	B-30	0.00-0.80 0.80-3.10	ML SM	42.3 NL	36.5 NP	5.8 --						2.50	7
31	B-31	0.20-1.80 1.80-3.10	ML GM	39.5 NL	32.9 NP	6.6 --						2.50	7

	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		PROF. (m)	Kg/cm2	Prof. (m)	Kg/cm2	Prof. (m)	Nº de golpes/pie
32	B-32	0.00-3.10	ML	48.4	42.5	5.9				2.60	> 0.70		
33	B-33	0.00-1.50 1.50-3.10	ML SM-ML	49.9 41.6	42.3 36.1	7.6 5.5						2.50	5
34	B-34	0.20-1.50 1.50-2.50	ML-SM SM	42.0 NL	35.6 NP	6.4 —						2.50	15
35	B-35	0.00-1.90 1.90-2.30 2.30-2.95	ML GM SM	36.5 NL NL	29.5 NP NP	7.0 — —							
36	B-36	0.15-1.60 1.60-3.10	MH ML	51.5 42.6	39.1 38.0	12.4 4.6				3.10	> 0.70	2.50	4
37	B-37	0.20-1.10 1.10-2.50	ML ML	43.2 43.2	29.8 29.8	13.4 13.4						2.50	11
38	B-38	0.20-2.00 2.00-2.80	ML MH	47.5 56.9	39.0 41.9	8.5 15.0							
39	B-39	0.20-1.50 1.50-3.05	MH MH	56.6 55.7	39.8 36.3	16.8 19.4	91.8	2.50	0.62	3.05	0.68		
40	B-40	0.20-1.50 1.50-3.10	MH MH	55.6 60.3	43.9 48.5	11.7 11.8				2.50	> 0.70		

TABLA N° 1

-9-

SISTEMA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCE-YUMBO (220 Kv)

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-10-

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veleta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal		Observaciones
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie	
9	B-9	1.50-2.50	ML	29.6	24.5	5.1						2.50	11	Limo y arena con partículas blandas, a 1.45 se suspendió por penetración difícil.
		2.50-3.10	ML	24.6	21.6	3.0								
10	B-10	0 - 1.45	ML-SM	NL	NP	--								A 2.00 m. se suspendió por penetración difícil.
11	B-11	0.20-1.00	SM-ML	22.0	19.6	2.4								Limo arenoso con trazas de gravilla tamaño máximo 3/4" producto de la descomposición de los esquistos.
		1.00-2.00	SM-ML	30.3	22.7	7.6								
		0 - 0.75	ML	NL	NP	--								
12	B-12	0.75-2.50	ML	NL	NP	--								Arena limosa con grava, tamaño máx. 1" (fragmentos esquistosos).
		0 - 0.60	ML	48.9	38.4	10.5								
		0.60-3.10	SM-ML	NL	NP	--								
13	B-13	0.40-3.10	SM											Arena limosa con grava tamaño máx. 1" (fragmentos esquistosos).

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-11-

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veleta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal		Observaciones
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie	
14	B-14	0.00-2.00 2.00-2.95	ML SM-ML	46.5 NL	43.0 NP	3.5 —						2.50	18	
15	B-15	0.00-3.10	MH	63.8	43.7	20.1						2.80	3	
16	B-16													A 0.40 m. diabasa meteori- zada.
17	B-17	0.00-1.60	GM	NL	NP	--								Grava arenosa con algo de limo y guijarros, tamaño max. 5" (diabasa).
18	B-18	0.00-3.10	SM	NL	NP	--						2.50	8	Arena limosa con esquistos negros meteorizados.
19	B-19	0.00-0.70 0.70-3.10	MH ML	50.4 48.5	35.3 35.4	15.1 13.1						2.50	8	
20	B-20	0.00-1.60	GM	NL	NP	--								Grava arenosa con algo de limo, producto de la des- composición de esquistos, tamaño max. 4".
21	B-21	0.00-2.50	SW	NL	NP							2.50	15	Arena gravillosa con algo de limo.

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-12-

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veleta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal		Observaciones
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie	
22	B-22	0.00-1.80 1.80-3.46	MH ML	56.6 48.8	41.3 36.7	15.3 12.1						2.50	8	
23	B-23	0.00-3.10	MH	52.4	38.1	14.3						2.50	4	
24	B-24	0.00-1.60 1.60-1.90 1.90-2.80	ML MH ML	48.5 57.0 48.5	30.0 37.5 28.4	18.5 19.5 20.1						2.80	6	
25	B-25	0.00-1.10 1.10-3.10												Esquistos intensamente meteo- rizados, cuya meteorización ha dado origen a arena y limo.
26	B-26	0.00-1.60 1.60-3.10	MH MH	56.4 53.5	45.1 40.4	11.3 13.1						2.50	3	
27	B-27	0.00-1.80 1.80-3.10	MH SM-MH	57.0 53.5	37.5 40.4	19.5 13.1						2.50	5	
28	B-28	0.00-3.10	MH	53.2	42.7	10.5						2.50	8	
29	B-29	0.00-3.10	ML	47.3	40.0	7.3						2.50	8	
30	B-30	0.00-0.80 0.80-3.10	ML SM	42.3 NL	36.5 NP	5.8 --						2.50	7	
31	B-31	0.20-1.80 1.80-3.10	ML GM	39.5 NL	32.9 NP	6.6 --						2.50	7	Grava arenosa con trazas de limo.

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-12-

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veleta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal		Observaciones
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie	
22	B-22	0.00-1.80 1.80-3.46	MH ML	56.6 48.8	41.3 36.7	15.3 12.1				.		2.50	8	
23	B-23	0.00-3.10	MH	52.4	38.1	14.3						2.50	4	
24	B-24	0.00-1.60 1.60-1.90 1.90-2.80	ML MH ML	48.5 57.0 48.5	30.0 37.5 28.4	18.5 19.5 20.1						2.80	6	
25	B-25	0.00-1.10 1.10-3.10												Esquistos intensamente meteo- rizados, cuya meteorización ha dado origen a arena y limo.
26	B-26	0.00-1.60 1.60-3.10	MH MH	56.4 53.5	45.1 40.4	11.3 13.1						2.50	3	
27	B-27	0.00-1.80 1.80-3.10	MH SM-MH	57.0 53.5	37.5 40.4	19.5 13.1						2.50	5	
28	B-28	0.00-3.10	MH	53.2	42.7	10.5						2.50	8	
29	B-29	0.00-3.10	ML	47.3	40.0	7.3						2.50	8	
30	B-30	0.00-0.80 0.80-3.10	ML SM	42.3 NL	36.5 NP	5.8 —						2.50	7	
31	B-31	0.20-1.80 1.80-3.10	ML GM	39.5 NL	32.9 NP	6.6 —						2.50	7	Grava arenosa con trazas de limo.

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-13-

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veleta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal		Observaciones
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie	
32	B-32	0.00-3.10	ML	48.4	42.5	5.9				2.60	> 0.70			
33	B-33	0.00-1.50 1.50-3.10	ML SM-ML	49.9 41.6	42.3 36.1	7.6 5.5						2.50	5	
34	B-34	0.20-1.50 1.50-2.50	ML-SM SM	42.0 NL	35.6 NP	6.4 —						2.50	15	
35	B-35	0.00-1.90 1.90-2.30 2.30-2.95	ML GM SM	36.5 NL NL	29.5 NP NP	7.0 — —								Grava con arena limosa tamaño max. 1 $\frac{1}{2}$ ". Arena limosa
36	B-36	0.15-1.60 1.60-3.10	MH ML	51.5 42.6	39.1 38.0	12.4 4.6				3.10	> 0.70	2.50	4	
37	B-37	0.20-1.10 1.10-2.50	ML ML	43.2 43.2	29.8 29.8	13.4 13.4						2.50	11	
38	B-38	0.20-2.00 2.00-2.80	ML MH	47.5 56.9	39.0 41.9	8.5 15.0								
39	B-39	0.20-1.50 1.50-3.05	MH MH	56.6 55.7	39.8 36.3	16.8 19.4	91.8	2.50	0.62	3.05	0.68			
40	B-40	0.20-1.50 1.50-3.10	MH MH	55.6 60.3	43.9 48.5	11.7 11.8				2.50	> 0.70			

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-14-

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veleta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal		Observaciones
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie	
41	B-41	0.00-1.50 1.50-2.50	MH-SM ML	52.2 43.2	43.4 29.8	8.8 13.4	91.0	2.50	0.71	3.10	0.68			
42	B-42	0.20-1.50 1.50-3.00	SW ML	NL 47.2	NP 38.7	-- 8.5	98.1	2.50	1.95					
43	B-43	0.20-1.50	MH	53.5	41.4	12.1								Se suspendió el sondeo a 1.50 m. por encontrar cantos.
44	B-44	0.20-1.90 1.90-2.20 2.20-3.20	MH SM-ML ML-SM	60.3 44.5 44.5	48.5 38.1 38.1	11.8 6.4 6.4				3.20	> 0.70	2.60	12	
45	B-45	0.20-1.50 1.50-3.00	MH MH	51.5 58.2	39.1 45.1	12.4 13.1	102.5	2.50	1.00	3.00	> 0.70			
46	B-46	0.20-1.50 1.50-2.95	MH MH	56.5 51.5	39.2 40.5	17.3 11.0	110.0	2.50	1.41	2.95	> 0.70			
47	B-47	0.40-1.50 1.50-3.30	ML MH	43.2 51.5	29.8 40.5	13.4 11.0	115.6	2.50	1.61	2.85	> 0.70	3.15	12	
48	B-48	0.00-2.30 2.30-2.95	ML MH	46.3 55.6	37.0 43.9	8.3 11.7	104.0	2.50	3.20	2.95	> 0.70			
49	B-49	0.30-1.60 1.60-2.90	ML MH	47.2 55.7	38.7 36.3	8.5 19.4	108.5	2.50	5.30	2.90	> 0.70			
50	B-50	0.40-1.60 1.60-3.00	MH MH	55.7 72.5	36.3 47.0	19.4 25.5	109.0	2.50	1.58					

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-15-

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-16-

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veleta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal		Observaciones
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie	
61	B-61	0.00-1.50 1.50-3.10	ML MH	45.6 53.4	37.7 40.0	7.9 13.4	105.1	2.50	2.18	3.00	> 0.70			
62	B-62	0.20-1.50 1.50-3.00		MH MH	53.4 56.6	40.0 40.7		2.50	2.30	3.00	> 0.70			
63	B-63	0.00-2.00	ML				110.0							Limo con arcilla y arena.
64	B-64	0.00-1.80												Limo arenoso con partículas de grava y cantos meteorizados.
65	B-65	0.00-1.95	ML	45.1	30.9	14.2								A 1.95 se suspendió por encontrar la roca (diabasa).
66	B-66													
67	B-67													
68	B-68													
69	B-69													
70	B-70													Diabasa meteorizada.

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-17-

Torre Nº	Barreno	Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veleta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal		Observaciones
			L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie	
71	B-71												
72	B-72												
73	B-73	0.00-1.50 1.50-2.95	CL ML-SM	33.4 29.8	22.7 25.0	10.7 4.8							Diabasa meteorizada
74	B-74	0.20-1.00	CL										Arcilla limosa de mediana plasticidad a 1.00 m. - diabasa meteorizada.
75	B-75	0.20-1.50 1.50-3.00	MH ML	69.7 36.7	42.0 28.2	27.7 8.5	103.0	2.50	0.96	2.95	> 0.70		
76	B-76	0.00-1.50 1.50-3.10	MH ML	59.7 48.5	42.7 30.0	17.0 18.5	98.7	2.50	0.90	3.10	0.62		
77	B-77	0.00-1.50 1.50-3.10	MH ML	53.7 48.5	44.6 30.0	12.7 18.5	107.5	2.50	2.10				
78	B-78	0.00-3.00	MH	59.3	44.8	14.5	111.0	2.50	3.66	3.00	> 2.47		
79	B-79	0.00-1.50 1.50-3.00	MH MH	59.3 69.9	44.8 33.7	14.5 36.2	108.5	2.50	2.30	3.00	2.12		
80	B-80												Diabasa, meteorizada, oxidada y fracturada.

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-18-

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veleta (kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal		Observaciones
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie	
81	B-81	0.00-1.50 1.50-3.00	MH MH	66.5 67.6	47.5 41.4	19.0 26.2	116.0	2.50	2.55	3.00	> 2.47			
82	B-82	0.00-3.10	MH	67.6	41.4	26.2	111.5	2.50	5.00	3.10	> 2.47			
83	B-83	0.00-2.95	ML	48.5	30.0	18.5	115.5	2.50	3.60	2.95	> 2.47			
84	B-84	0.00-1.50 1.50-3.10	MH ML-SM	62.9 47.3	47.1 38.1	15.8 9.2								
85	B-85	0.00-2.85	ML	48.4	42.5	5.9	125.0	2.50	5.13	2.85	> 2.47			
86	B-86	0.00-3.00	MH	55.8	47.8	8.0	104.0	2.50	1.67		0.86			
87	B-87	0.30-2.20 2.20-2.95	MH MH	60.6 55.5	45.5 41.0	15.1 14.5	109.5	2.50	1.26		1.65			
88	B-88			NL	NP	--								Arenisca de grano fino meteORIZADA.
89	B-89	0.00-1.50 1.50-2.50	ML ML	51.1 56.0	40.7 42.3	10.4 13.7						2.50	8	
90	B-90	0.20-1.50 1.50-2.30	MH MH	55.5 55.8	43.6 47.8	11.9 8.0	110.5	2.50	3.45					
91	B-91	0.20-1.50 1.50-2.95	MH MH	64.0 60.0	47.6 46.0	16.4 14.0	101.0	2.50	1.03					
92	B-92	0.20-1.50 1.50-2.95	MH ML	58.5 48.8	49.3 40.3	9.2 8.5	112.0	2.50	1.70					

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-19-

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veleta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal		Observaciones
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie	
93	B-93	0.40-1.50 1.50-2.95	MH MH	64.0 64.0	53.2 53.2	10.8 10.8	105.0	2.50	2.22	2.95	2.47			
94	B-94	0.40-1.50 1.50-3.10	MH MH	52.8 52.8	41.5 41.5	11.3 11.3	103.0	2.50	0.80					
95	B-95	0.00-2.85	MH	56.0	43.8	12.2	114.0	2.50	6.65	2.85	2.47			
96	B-96													Limo arenoso con gravas, tamaño máx. 2" y algunos cantos meteorizados, ta- maño máx. 4".
97	B-97													
98	B-98													
99	B-99													Diabasa meteorizada.
100	B-100													
101	B-101													
102	B-102													Arenisca meteorizada
103	B-103													Arenisca muy meteorizada.

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-20-

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-21-

Torre Nº	Barreno		Clasifica- ción	Límites de Atterberg			Densidad (lb/pie <sup>3</sup> )	Compresión Inconfinada		Veleta (Kg/cm <sup>2</sup> )		Cuchara Nor- mal		Observaciones
	Nº	Prof. (m)		L.L.	L.P.	I.P.		Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Kg/cm <sup>2</sup>	Prof. (m)	Nº de golpes/pie	
114	B-114													Limo arenoso, con guijarros tamaño máx. 5".
115	B-115	0.30-0.80	CL	36.5	22.0	14.5								A 0.80 m. se suspendió el sondeo por encontrar can- tos que impidió la penetra- ción de barreno; se apre- cian en la superficie can- tos, tamaño máx. 1.50 m.
116	B-116													} La diabasa, aflora estando meteorizada y fracturada.
117	B-117													
118	B-118													A 0.10 m. diabasa fractura- da y meteorizada.
119	B-119													La diabasa, aflora meteori- zada y fracturada.
120	B-120													A 0.10 m., diabasa fractu- rada y meteorizada.
121	B-121													A 0.40 m. arenisca meteo- rizada, se observan en los alrededores cantos ro- dados tamaño máx. 2.50 m.

## RESUMEN DE ENSAYOS DE LABORATORIO

-22-

TABLA N° 2

RECOMENDACIONES DE CAPACIDAD PORTANTE  
SISTEMA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCE-YUMBO (220Kv)

-23-

Torre N°	Tipo de Suelo	Compresión Inconfinada Real (Kg/cm <sup>2</sup> )	Compresión Inconfinada Correlacionada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Fatiga Admisible de Diseño Recomendada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Densidad Real (Kg/m <sup>3</sup> )	Densidad Promedio Kg/m <sup>3</sup>	Observaciones
1	SM			5.00			De 0 a 1.80 m. Arena limosa A 1.80 m. - Diorita meteorizada.
2	SM		0.24	0.45		1723.26	Ver recomendaciones.
3	ML & SM		0.62	1.20		1723.26	
4				3.00			De 0 - 1.80 m. arena limosa y fragmentos de esquistos. A 1.80 m. roca negra esquistosa.
5				3.00			De 0 - 0.60 m. grava arenosa con algo de limo. A 0.60 esquistos verdes meteorizados.
6	SM - ML		1.28	2.40		1723.26	
7	SM		0.36	0.70		1723.26	
8	ML		1.42	2.63		1723.26	
9	ML - SM			2.40		1723.26	
10	SM - ML			2.40		1723.26	
11	ML			2.40		1723.26	
12	ML & SM-ML		0.50	0.95		1723.26	
13	SM		3.06	3.00		1723.26	

## SISTEMA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCE-YUMBO (220Kv)

-24-

Torre Nº	Tipo de Suelo	Compresión Inconfinada Real (Kg/cm <sup>2</sup> )	Compresión Inconfinada Correlacionada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Fatiga Admisible de Diseño Recomendada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Densidad Real (Kg/m <sup>3</sup> )	Densidad Promedio Kg/m <sup>3</sup>	Observaciones
14	ML & SM-ML		2.40	3.00		1723.26	
15	MH		0.36	0.70		1723.26	
16				5.00			A 0.40 m. diabasa meteorizada.
17	GM			3.00		1723.26	Fragmentos de diabasa muy meteorizada.
18	SM		1.0	1.90		1723.26	
19	MH & ML		1.0	1.90		1723.26	
20	GM			3.00		1723.26	Fragmentos de esquistos meteorizados Tamaño máx. 4".
21	SW		2.0	3.00		1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
22	MH & ML		1.0	1.85		1723.26	
23	MH		0.50	0.95		1723.26	
24	ML & MH		0.75	1.40		1723.26	
25	ML & SM-ML		0.75	1.40		1723.26	
26	ML		0.38	0.70		1723.26	
27	MH & SM-MH		0.64	1.20		1723.26	
28	MH		1.0	1.90		1723.26	
29	ML		1.0	1.90		1723.26	

## SISTEMA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCE-YUMBO (220 Kv)

-25-

Torre Nº	Tipo de Suelo	Compresión Inconfinada Real (Kg/cm <sup>2</sup> )	Compresión Inconfinada Correlacionada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Fatiga Admisible de Diseño Recomendada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Densidad Real (Kg/m <sup>3</sup> )	Densidad Promedio Kg/m <sup>3</sup>	Observaciones
30	ML & SM		0.88	1.70		1723.26	
31	ML & GM		0.88	1.70		1723.26	
32	ML		1.0	1.90		1723.26	
33	ML & SM-ML		0.64	1.20		1723.26	
34	ML-SM & SM		2.0	3.00		1723.26	
35	ML & GM & SM			1.65		1723.26	
36	MH & ML		0.50	0.95		1723.26	
37	ML		1.43	2.65		1723.26	
38	ML & MH			1.30		1723.26	
39	MH	0.62	0.68	1.15	1470.49	1723.26	
40	MH			1.30		1723.26	
41	MH-SM & ML	0.71	0.68	1.30	1457.98	1723.26	
42	SW & ML	1.95		3.00	1571.41	1723.26	
43	MH			1.30		1723.26	
44	MH, SM-ML & ML-SM		1.57	2.90		1723.26	
45	MH	1.00		1.85	1641.89	1723.26	

## SISTEMA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCE-YUMBO (220 Kv)

-26-

Torre Nº	Tipo de Suelo	Compresión Inconfinada Real (Kg/cm <sup>2</sup> )	Compresión Inconfinada Correlacionada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Fatiga Admisible de Diseño Recomendada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Densidad Real (Kg/m <sup>3</sup> )	Densidad Promedio Kg/m <sup>3</sup>	Observaciones
46	MH	1.41		2.60	1762.02	1723.26	
47	ML & MH	1.61	1.57	2.90	1851.73	1723.26	
48	ML & MH	3.20		3.00	1665.91	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
49	ML & MH	5.90		3.00	1738.00	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
50	MH	1.58		2.95	1746.00	1723.26	
51	MH & ML	1.91		3.00	1681.93	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
52	MH	3.60		3.00	1874.15	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
53	MH	1.60		2.95	1842.12	1723.26	
54	MH			3.00		1723.26	
55	MH	5.44		3.00	1729.99	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo. Ver recomendaciones.
56	ML & ML-SM	2.15		3.00	1713.97	1723.26	
57	MH & ML-SM	1.80		3.00	1774.84	1723.26	
58	ML-SM		1.0	1.85		1723.26	
59	ML & MH		0.62	1.15		1723.26	
60	GM-SM			3.00		1723.26	
61	ML & MH	2.18		3.00	1683.53	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.

## SISTEMA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCE-YUMBO (220 Kv)

-27-

Torre Nº	Tipo de Suelo	Compresión Inconfinada Real (Kg/cm <sup>2</sup> )	Compresión Inconfinada Correlacionada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Fatiga Admisible de Diseño Recomendada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Densidad Real (Kg/m <sup>3</sup> )	Densidad Promedio Kg/m <sup>3</sup>	Observaciones
62	MH	2.30		3.00	1762.02	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
63	ML			3.00		1723.26	
64	ML			3.00		1723.26	Ver recomendaciones.
65	ML			5.00			A 1.95 m. se encontró diabasa meteorizada.
66				5.00			
67				5.00			Diabasa meteorizada y fracturada.
68				5.00			
69				5.00			
70				5.00			
71				5.00			
72				5.00			
73	CL & ML-SM			2.00			
74				5.00			0-1.00 Arcilla limosa de mediana plasticidad. A 1.00 diabasa meteorizada.
75	MH & ML	0.96		1.80	1649.90	1723.26	
76	MH & ML	0.90		1.70	1581.02	1723.26	
77	MH & ML	2.10		3.00	1721.98	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.

## SISTEMA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCE-YUMBO (220 Kv)

-28-

Torre Nº	Tipo de Suelo	Compresión Inconfinada Real (Kg/cm <sup>2</sup> )	Compresión Inconfinada Correlacionada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Fatiga Admisible de Diseño Recomendada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Densidad Real (Kg/m <sup>3</sup> )	Densidad Promedio Kg/m <sup>3</sup>	Observaciones
78	MH	3.66		3.00	1778.04	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
79	MH	2.30	2.12	3.00	1738.00	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
80				5.00			Diabasa meteorizada, fracturada y oxidada.
81	MH	2.55		3.00	1858.13	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
82	MH	5.00		3.00	1786.05	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
83	ML	3.60		3.00	1850.13	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
84	MH & ML-SM			3.00		1723.26	
85	ML	5.13		3.00	2002.30	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
86	MH	1.67		3.00	1665.91	1723.26	
87	MH	1.26	1.65	2.35	1754.01		
88				3.00		1723.26	Arenisca de grano fino meteorizado.
89	MH		1.00	1.85		1723.26	
90	MH	3.45		3.00	1770.03	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
91	MH	1.03		1.90	1617.86	1723.26	
92	MH & ML	1.70		3.00	1794.06	1723.26	
93	MH	2.22	2.47	3.00	1681.93	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.

## SISTEMA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCE-YUMBO (220 Kv)


-29-

Torre Nº	Tipo de Suelo	Compresión Inconfinada Real (Kg/cm <sup>2</sup> )	Compresión Inconfinada Correlacionada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Fatiga Admisible de Diseño Recomendada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Densidad Real (Kg/m <sup>3</sup> )	Densidad Promedio Kg/m <sup>3</sup>	Observaciones
94	MH	0.80		1.50	1649.90	1723.26	
95	MH	6.65		3.00	1826.10	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
96				3.00		1723.26	Limo arenoso, con grava, tamaño máx. 2" y algunos cantos meteorizados, tamaño máx. 4".
97				5.00			
98				5.00			
99				5.00			Diabasa meteorizada y fracturada.
100				5.00			
101				5.00			
102				3.00			Arenisca meteorizada.
103				3.00			Arenisca meteorizada.
104	MH	1.95		3.00	1691.93	1723.26	
105	ML	1.70		3.00	1705.96	1723.26	
106	MH	3.07		3.00	1810.08	1723.26	Se redujo la capacidad portante a un valor representativo.
107	MH	1.70		3.00	1601.84	1723.26	
108	SM			2.00		1723.26	Arena limosa, se suspendió el sondeo a 1.30 m. por encontrar cantos.


## SISTEMA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCE-YUMBO (220 Kv)

-30-


Torre Nº	Tipo de Suelo	Compresión Inconfinada Real (Kg/cm <sup>2</sup> )	Compresión Inconfinada Correlacionada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Fatiga Admisible de Diseño Recomendada (Kg/cm <sup>2</sup> )	Densidad Real (Kg/m <sup>3</sup> )	Densidad Promedio Kg/m <sup>3</sup>	Observaciones
109				5.00			Diabasa meteorizada.
110	CH			3.00		1723.26	Arcilla de alta plasticidad.
111				5.00			A 0.10 m. Diabasa meteorizada.
112				5.00			A 0.50 m. Diabasa meteorizada.
113				5.00			A 0.20 m. Diabasa meteorizada. Se aprecian en la superficie cantos tamaño máximo 1.70 m.
114				3.00		1723.26	Limo arenoso, con guijarros tamaño máximo 5". Ver recomendaciones.
115	CL			3.00			A 0.80 m. se suspendió el sondeo por encontrar cantos en los alrededores. Tamaño máx. 1.50 m.
116				5.00			
117				5.00			Diabasa meteorizada y fracturada.
118				5.00			
119				5.00			
120				5.00			
121				3.00			A 0.40 m. arenisca meteorizada y se observa en los alrededores cantos tamaño máximo 2.50 m.
122	CL			3.00		1723.26	Arcillas con trazas de arena.




B-45  
TORRE N° 45



B-46  
TORRE N° 46




B-47  
TORRE N° 47




B-48  
TORRE N° 48




B-49  
TORRE N° 27




B-50  
TORRE N° 50




B-51  
TORRE N° 51




B-52  
TORRE N° 52




B-53  
TORRE N° 53




B-54  
TORRE N° 54




B-55  
TORRE N° 55




B-56  
TORRE N° 56




B-57  
TORRE N° 57



B-58  
TORRE N° 58




B-59  
TORRE N° 59



B-60  
TORRE N° 60



B-61  
TORRE N° 61




NOTAS

Véase notas generales en Dib N° 413E-27-03


NOTES

See general notes on Drawing N° 413E-27-03


B-62  
TORRE N° 62




B-63  
TORRE N° 63



B-64  
TORRE N° 64



B-65  
TORRE N° 65



B-66  
TORRE N° 66




No	FECHA	REVISIÓN	DIB	REV	SPR
CVC					
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CALI - COLOMBIA					
ACRES INTERNATIONAL LIMITED CONSULTORES NIAGARA FALLS, CANADA					
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA					


LINEA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCA-YUMBO  
REGISTRO DE PERFORACIONES  
HOJA 3 DE 6

PRESENTADO	RECOMENDADO	V.B	APROBADO
1:25	NOVIEMBRE-1970	413E-27-03	


B-67  
TORRE N° 67




B-68  
TORRE N° 68




B-69  
TORRE N° 69



B-70  
TORRE N° 70




B-71  
TORRE N° 71




B-72  
TORRE N° 72




B-73  
TORRE N° 73




B-74  
TORRE N° 74




B-75  
TORRE N° 75




B-76  
TORRE N° 76




B-77  
TORRE N° 77




B-78  
TORRE N° 78




B-79  
TORRE N° 79




B-80  
TORRE N° 80




B-81  
TORRE N° 81



B-82  
TORRE N° 82



B-83  
TORRE N° 83




NOTAS

Véanse notas generales en Dib. N° 413E-27-03


NOTES

See general notes on Drawing N° 413E-27-03


B-84  
TORRE N° 84




B-85  
TORRE N° 85



B-86  
TORRE N° 86



B-87  
TORRE N° 87




B-88  
TORRE N° 88




No.	FECHA	REVISIÓN	DIB.	REV.	APR.
CVC	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CALI - COLOMBIA	ACRES INTERNATIONAL LIMITED CONSULTORES NIAGARA FALLS CANADA	ACRES		
PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA					
LINEA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCE-YUMBO					
REGISTRO DE PERFORACIONES					
HOJA 4 DE 6					
PRESENTADO	RECOMENDADO	V.B.	APROBADO		
ESCALA	FECHA	ACRES	CVC		
I:25	NOVIEMBRE - 1970	CVC N°	413E-27-06		


B-89  
TORRE N° 89



B-90  
TORRE N° 90




B-91  
TORRE N° 91




B-92  
TORRE N° 92




B-93  
TORRE N° 93




B-94  
TORRE N° 94




B-95  
TORRE N° 95




B-96  
TORRE N° 96




B-97  
TORRE N° 97




B-98  
TORRE N° 98




B-99  
TORRE N° 99




B-100  
TORRE N° 100




B-101  
TORRE N° 101




B-102  
TORRE N° 102




B-103  
TORRE N° 103



B-104  
TORRE N° 104



B-105  
TORRE N° 105




NOTAS

Véanse notas generales en Dib. N° 413E-27-03


NOTES

See general notes on Drawing N° 413E-27-03


B-106  
TORRE N° 106




B-107  
TORRE N° 107




B-108  
TORRE N° 108



B-109  
TORRE N° 109



B-110  
TORRE N° 110




No.	FECHA	REVISIÓN	DIB	REV	APR
<b>CVC</b>					
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA CALI + COLOMBIA					
ACRES INTERNATIONAL LIMITED					
CONSULTORES XIMARA-PALIS CANADA					
PROYECTO DEL ALTO ANCHIDAYA					

LINEA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCO-YUMBO  
REGISTRO DE PERFORACIONES  
HOJA 5 DE 6


PRESENTADO	RECOMENDADO	V. D.	APROBADO
Escala 1:25	Fecha NOVIEMBRE- 1970	SOPRES APRES DIB 1630- CVC No. CVC No.	EBC EBC REV 412 E-27-07

B-III  
TORRE N° III




Capa vegetal  
Top soil  
A 0.10m se encuentra la diabasa muy fracturada y meteorizada.  
At 0.10m rock was found it was a weathered, fractured diabase.

B-II2  
TORRE N° II2




Limo arenoso  
Sandy silt  
A 0.50m se encuentra la diabasa meteorizada.  
At 0.50m rock was found and it was a weathered diabase.

B-II3  
TORRE N° II3



Capa vegetal  
Top soil  
A 0.20 m se encuentra la diabasa meteorizada.  
El grado de meteorización disminuye con la profundidad.  
A 0.20m rock was found and it was a weathered diabase. Weathering decreases with depth.


B-II4  
TORRE N° II4



Lime gresoso, con guijarros meteorizados tomado máximo 5".  
Sandy silt, with cobbles, weathered, maximum size 5".

A 1.50 m fondo del bordeo  
At 1.50m bottom of the hole


B-II5  
TORRE N° II5



Capa vegetal  
Top soil  
Arcilla, café claro  
Clay, with light brown color  
A 0.80m fondo del bordeo. Se suspendió por encontrar cantos rodados que impidieron la penetración.  
At 0.80m bottom of the hole. It was stopped when boulders was found.

Se observan en los alrededores cantos rodados. Tamaño máximo 150 m.  
Some boulders were found around this place. Maximum size 150 m.

B-II6  
TORRE N° II6




En este sitio la diabasa aflora estando muy meteorizada y fracturada.  
At this point rock outcrops and it is a weathered, fractured diabase.

B-II7  
TORRE N° II7



En este sitio la diabasa aflora estando meteorizada y fracturada con arena limosa entre las fracturas.  
At this point rock outcrops and it is a weathered fractured diabase with silty sand.

B-II8  
TORRE N° II8




Capa vegetal  
Top soil  
A 0.10m se encuentra la diabasa meteorizada y fracturada.  
At 0.10m rock was found and it was a weathered fractured diabase.

B-II9  
TORRE N° II9




En este sitio la diabasa aflora estando meteorizada y fracturada.  
At this point rock outcrops and it is a weathered fractured diabase.

B-II0  
TORRE N° II0




Capa vegetal  
Top soil  
A 0.10m se encuentra la diabasa meteorizada y fracturada.  
At 0.10m rock outcrops and it is a weathered fractured diabase.

B-II1  
TORRE N° II1




Capa vegetal  
Top soil  
A 0.40 m se encuentra arenisca muy meteorizada.  
At 0.40m the rock was found and it was a weathered sandstone.


B-II2  
TORRE N° II2



Arcilla, con trazos de limo arenoso, café claro  
Clay, with some sandy silt, light brown color  
Humedad natural menor que el límite plástico  
Natural water content lower than plastic limit  
A 1.80 m fondo del bordeo. Se suspendió por dureza del material.  
At 1.80m bottom of the hole. It was stopped because material was very hard.



CURVAS DE GRADACION



NOTAS:  
Véanse notas generales en Dib. N° 413E-27-03  
NOTES:  
See general notes on Drawing N° 413E-27-03

No	FECHA	REVISIÓN	DIB.	REV.	APR.
CVC	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA CALI - COLOMBIA	ACRES INTERNATIONAL LIMITED NIAGARA FALLS, CANADA	ACRES CONSULTORES PROYECTO DEL ALTO ANCHICAYA		

LINEA DE TRANSMISION DANUBIO-PANCE-YUMBO  
REGISTRO DE PERFORACIONES  
HOJA 6 DE 6

PRESENTADO	RECOMENDADO	V.B.	APROBADO
Alvaro H. Gómez	Alvaro H. Gómez		CVC

ESCALA FECHA ACRES DWG. N.º 1630 -  
1:25 NOVIEMBRE - 1970 DWG. N.º CVC N.º 413E-27-08